Las Perlas Sur, S.A.

NO. LPS-010-2015

COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Por este medio, Las Perlas Sur, S.A., sociedad que tiene valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, da a conocer al público inversionista que la noche del 3 de febrero de 2015 ocurrió una inundación parcial de la sala de máquinas de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte, la cual alcanzó los equipos de generación ubicados en el nivel de la sala de turbinas de la casa de máquinas de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte. Este evento fue atendido por el personal de mantenimiento, el cual procedió a evacuar el agua inmediatamente. Se estima que el tiempo de indisponibilidad de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte sea hasta el final del mes de febrero del año en curso.

Por ser la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte y la Central Hidroeléctrica Las Perlas Sur una operación en cascada, esta última permanecerá sin generar energía mientras dure la indisponibilidad de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte.

El equipo de Las Perlas Norte, S.A. y los fabricantes involucrados se encuentran haciendo el mayor esfuerzo posible para minimizar el impacto de esta indisponibilidad. Una vez se obtengan los resultados de las evaluaciones de los daños, se podrá identificar con mayor precisión el período de indisponibilidad.

Panamá, 4 de febrero de 2015.

Las Perlas Sur, S.A.

Representante Legal